

## OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

• Respirátor P3



• Pohodlné pracovní brýle



• Adekvátní pracovní oděv



### 1 Očištění povrchu




- Povrch odmastěte pomocí odmašťovacího přípravku. Vždy dodržujte pokyny výrobce



3M™ Profesionální utěrky na díly

### 2 Částečné maskování vozů




- Zakryjte vozidlo co nejdříve. Snížte tím možnost kontaminace z okolního prostředí.




3M™ Fialová prémiová maskovací fólie PLUS  
4 m x 150 m,  
5 m x 120 m,  
6 m x 120 m

### 3 Před maskováním



- Připravte plochu na aplikaci nástřiku, zajistěte dostatečný prostor pro jemné přechody a vyvarujte se vzniku ostrých okrajů.
- Vyřízněte maskovací fólii vhodné velikosti a pomocí 3M maskovacích pásek ji připevněte k maskovanému dílu.



3M™ Pěnová maskovací páska PLUS s měkkým okrajem

3M™ Lemovací maskovací pásky

### 4 Hrubé zakrytí pro aplikaci základního nástřiku



- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, naneste na 3M maskovací pásku 3M™ jemnou přechodovou pásku, aby byl zajištěn hladký přechod okrajů základního nátěru.

Poznámka: Při maskování se vyvarujte vzniku ostrých okrajů. Ty způsobují viditelnost přechodu z důvodu koncentrace rozpouštědel na okrajích pásky.





3M™ Jemná přechodová pásky

### 5 Detailingové maskování – příprava na aplikaci nástřiku



- Před nanesením podkladového nátěru a bezbarvého laku odstříhněte požadovanou délku maskovací pásky a nalepte ji na předchozí maskování profilů.
- Broušení základního nástřiku.



3M™ Scotch® Maskovací pásky 3030

3M™ Scotch® Maskovací pásky 3434

### 6 Finální maskování (detaily) před lakováním – přípravné díly



- V případě potřeby odmaštěte povrch a přilehlé díly.
- Zamaskujte i další plochy, jako jsou gumy, čalounění atd.



3M™ Konturovací maskovací pásky 471+

### 7 Odmaskování



- Odstranění maskovacích pásek a fólie je nejlepší provést, když vůz právě vyjel z pece a je stále teplý
- Maskovací pásku vždy odstraňujte tažením v pravém úhlu k povrchu. Při rovnějším nebo ostřejším úhlu je vyšší riziko, že na povrchu zůstanou zbytky lepidla

Tip: Použití prémiových maskovacích pásek se vyplatí, protože mají nižší tendenci zanechávat na povrchu zbytky lepidla nebo pásky